


TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha [m ²]	podlaha	stěny	strop
001	záběh	5,59	keramická dlažba	keramický sokl, malba	malba, v. 2,53m
002	chodba	1,27	keramická dlažba	keramický sokl, malba	malba
003	chodba	15,17	keramická dlažba	keramický sokl, malba	malba; v. 2,8m
004	sklad	14,17	keramická dlažba, PVC	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,54m
005	wc, sprcha	7,25	keramická dlažba	keramický obklad v. 2,300, malba	celistvý sdek podhled v. 2,53m
006	kuchyně	3,65	keramická dlažba	keramický obklad linky, malba	celistvý sdek podhled v. 2,44m
007	sklad	17,26	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,47m
008	chodba	9,81	keramická dlažba	keramický sokl, malba	malba, v. 2,77m
009	pracovna	3,72	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,93m
010	pracovna	6,19	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,93m
011	pracovna	11,59	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,99m
012	záběh	7,62	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,92m
013	učebna	23,18	PVC	PVC sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,93m
014	chodba	7,94	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 3,14m
015	chodba	1,84	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek podhled v. 2,97m
016	kancelář	15,41	koberec	malba	celistvý sdek podhled v. 3,14m

Legenda PO :

— · — · —	hranice pož.úseku
→	směr úniku
△	hasicí přístroj
(H)	nástěnný hydrant
□	Tlačítko EPS
— ● —	Pož.dveře EW 30 DP3-C
ČHÚC	Částečně chr. únik. cesta
EPS	El.požární signalizace

Projektant :	Ing.Iva Krumbholcová	Datum: 09/2016
Místo :	Ústí n.L., České armády 8	
Investor :	UJEP v Ústí nad Labem	
Půdorys 1.NP		
PBR – stavební úpravy vily		č.výkr. PO2



TABULKA MÍSTNOSTÍ



číslo místnosti	účel místnosti	plocha [m ²]	podlaha	stěny	strop
101	schodiště	11,04	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek
102	chodba	21,04	keramická dlažba	keramický sokl, malba	podhled v. 3,1m
103	pracovna	11,19	koberec	malba	podhled v. 3,18m
104	wc	5,59	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdek
105	wc	5,06	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	podhled v. 2,77m
106	úklid	1,09	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdek
107	pracovna	17	koberec	malba	podhled v. 2,78m
108	pracovna	16,15	koberec	malba	podhled v. 3,2m
109	chodba	6,57	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdek
110	chodba	1,85	keramická dlažba	keramický sokl, malba	podhled v. 3,1m
111	pracovna	23,72	koberec	malba	podhled v. 3,2m
112	pracovna	24,13	PVC	malba	celistvý sdek
113	učebna	26,66	PVC	malba	podhled v. 3,23m
114	terasa	10,28	keramická dlažba	malba	celistvý sdek

Legenda PO :

---	hranice pož.úseku
→	směr úniku
△	hasicí přístroj
⊙	nástěnný hydrant
□	Tlačítko EPS
—●—	Pož.dveře EW 30 DP3-C
CHÚC	Částečně chr. únik. cesta
EPS	El.požární signalizace

Projektant :	Ing.Iva Krumbholcová	
Místo :	Ústí n.L., České armády 8	
Investor :	UJEP v Ústí nad Labem	
Půdorys 2.NP		
PBR – stavební úpravy vily		č.výkr. PO3


Datum: 09/2016



TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha [m ²]	podlaha	stěny	strop
201	schodiště	11,41	keramická dlažba	keramický sokl, nová malba	celistvý sdk podhled
202	chodba	12,09	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
203	inspekční pokoj	21,87	PVC	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
204	předsíň	3,43	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
205	koupelna	4,13	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
206	wc	4,59	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
207	koupelna	5,85	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
208	inspekční pokoj	24,87	PVC	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
209	předsíň	3,59	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
210	sklad	2,23	PVC	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
211	inspekční pokoj	13,23	PVC	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
212	sklad	4,18	PVC	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
213	pracovna	21,71	koberec	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m
214	pracovna	22,12	koberec	malba	celistvý sdk podhled v. 2,9m

Legenda PO :	
— · — · — · —	hranice pož.úseku
→	směr úniku
△	hasicí přístroj
⊕	nástěnný hydrant
□	Tlačítko EPS
— ● —	Pož.dveře EW 30 DP3-C
ČHÚC	Částečně chr. únik. cesta
EPS	EI.požární signalizace

Projektant :	Ing.Iva Krumbholcová		
Místo :	Ústí n.L., České armády 8		Datum: 09/2016
Investor :	UJEP v Ústí nad Labem		
Půdorys 3.NP			
PBŘ – stavební úpravy vily		č.výkr. PO4	