


VÝPIS MÍSTNOSTÍ:				PROVEDENÍ POVRCHŮ				POZNÁMKA
OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	SOKL	STROPY	
1.01	DÍLNA	119,5	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.02	CHODBA	16,6	3,25	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	
1.03	DÍLNA	30,2	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.04	WC	4,8	3,25	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	
1.05	KANCELÁŘ	6,9	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.06	UMÝVÁRNA	3,6	3,25	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	
1.07	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	13	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.08	UKLIDOVÁ KOMORA	1,9	3,25	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	
1.09	SKLAD	2,4	3,25	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	
1.10	SKLAD	7,6	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.11	CHODBA	12	3,25	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	stávající - beze změny	
1.12	SKLAD	16,1	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.13	SKLAD	15,1	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.14	DÍLNA	28,7	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.15	SKLAD	12	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	
1.16	CHODBA SE SCHODISTOVÝM PROSTOREM	42,15	3,25	stávající - beze změny	oprava a doplnění omítek obvodového zdiva, nové omítky ostění fasádních výplní otvorů, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	stávající - beze změny	oprava omítek stropu a průvlaku v místě napojení na obvodové zdivo, nové vyplnění spár mezi zdivem a stropní konstrukcí/průvlakem, nové omítky v místě statických thlin - nová výmalba	

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
—	—	—

± 0,000 = 174,21 m.n.m.

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042			
Zpracovatel/koordinátor projektu: Correct BC, s.r.o. Elšky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Projektant/koordinátor: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail: filip@correct-bc.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	
Projektant dle části PD: Correct BC, s.r.o. Elšky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant: Jakub Filip tel.: +420 602 747 303 e-mail: filip@correct-bc.cz	
Vypracoval: Jakub Filip	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Část PD: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
Název výkresu: PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasturova 3544/ 400 01 Ústí nad Labem	Objekt: SO 03	Stupeň: DPS	Kód části PD: AS
	Formát: 10x44	Mřítko: 1:50	Kopie PD:
Číslo výkresu: SO 03 - AS - 107	Revize: REV 000	Arch. číslo: ---	Datum: 10/2017



ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OKAPOVÝ CHODNÍK
- veškerá betonová dlažba tl. 50 mm (formát 500x500 mm)
- kladecí vrstva - betonová mazzanina tl. 150 mm (C20/25 XF3)

LEGENDA:
[Symbol] nové zateplení - desky na bázi polystyrenu
[Symbol] nové zpevněné plochy - okapový chodník z veškeré betonové dlažby kladené do betonového kůže
[Symbol] stávající konstrukce
[Symbol] stávající ŽB konstrukce

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY PRO PROSTORY GARÁŽE
SO 02 - DEMOLICE ZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU
SO 03 - ÚPRAVA FASÁDY OBJEKTU VČETNĚ OKEN A STŘECHY

POZNÁMKA:
POZNÁMKA 14:
- nové povrchové úpravy ocelových konstrukcí:
- obroušení
- základní ochranný antikorozní náter
- čemý krycí náter 2x
- před provedením zateplení objektu bude podklad očištěn od nesoudržných částí omítek a vyzvořin (doplnění chybějících částí omítek), dále budou odstraněny veškeré pomocné prvky od již neexistujících sítí technické infrastruktury (konzolky od nadzemního vedení elektro, kotvení prvky vedení na fasádě, plastové lišty a další prvky, nefunkční vývod kanalizace v modulové ose A-08/09)