

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96
IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

„UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií“

**zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „**UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií**“ poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 (obdržena dne 24. 2. 2020):**Dotaz č. 1**

Žádáme Zadavatele o Vysvětlení Zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Po kontrole výkazu výměr zveřejněného Zadavatelem v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. IX jsme shledali následující nesrovnalosti:

Položka:

242	K	763135R06	AO.2 _ Dodávka a montáž akustického obkladu podhledů	m2	524,700
	W		"rozsah a spec. SO 110.10_v.č.703, TZ_pohledové skladby_AO.2"		
	W		(viz tabulky místností_množství odměřeno elektronicky)		
	W		477,0		477,000
	W		Mezisoučet		477,000
	W		"výklenky a ostatní plochy" 0,1*477,0		47,700
	W		Součet		524,700

Dle tabulek podhledů ve výkresech 110.10-703 má být výměra 333,07 m2.

Žádáme o opravu VV.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že u položky VV 110.10_p.č. 242 provedl úprava rozsahu/množství. Opravený Výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2

Položka:

243	K	763135R07	SP11 _ Dodávka a montáž kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci akustickou izolací
	WV		"rozsah a spec. SO 110.10_v.č.703, TZ_pohledové skladby_SP11"
	WV		(viz tabulky místností_množství odměřeno elektronicky)
	WV		"1.NP" 284,15
	WV		Mezisoučet
	WV		"výklenky a ostatní plochy" 0,05*284,15
	WV		Součet

Dle výpisu akustických obkladů v TZ akustické studie má být výměra 318.60 m2 (jedná se o skladbu AP-S1)

Žádáme o opravu WV.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že u položky WV 110.10_p.č. 243 proved úprava rozsahu/množství. Opravený Výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 3

Položky:

198	K	714015r05	SAO-P _ D+M _ stěnový akustický obklad - perforovaný
418	K	766853N79	AO.1 - D+M Akustický obklad stěn v posluchárnách

Dle VZD-VII. jsou ve skladbě AO.1 (pol.č.418) obsaženy akustické stěnové obklady poslucháren SAO-P a VP dle akustické studie, s výměrou cca 320 m2 (ve WV 320*1,1=352 m2), čímž se položka 418 dostává do duplicity s položkou 198, jejíž výměra je již v položce 418 započtena.

Žádáme o opravu WV.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že u položky WV 110.10_p.č. 198 proved úprava rozsahu/množství. Opravený Výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 (obdržena dne 24. 2. 2020):

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr jsou některé položky vykázány v množství „nula“. Jedná se o položky v objektu SO110 v profesích AV-zasedací místnost, ERO, PZTS a v objektu SO120 v profesích EKV a PZTS.

Mají se položky s množstvím „0“ oceňovat?

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že nulové položky nejsou předmětem nacenění. Zadavatel dále uvádí, že v projektové dokumentaci části Vzduchotechnika 110.50 došlo k upřesnění popisu zařízení č.13 Výrobník chladicí vody + hydraulický modul. Dále byla upravena projektová dokumentace o technickou zprávu 110.50-01 a tabulka zařízení.

Upravená projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 (obdržena dne 25. 2. 2020):

Dotaz č. 1

U objektu SO110 FZS jsme provedli porovnání mezi výkazem výměr (z dodatečných informací č.18) a tabulkami oken. Chtěli bychom upozornit na nesoulad následujících položek:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle výkazu výměr	Množství dle tabulek prvků
Doplnění a úpravy _ VR _ okenní výplně otvorů						
DI 675	D K	OST99_VR_R 13	O_5a - 2.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 1700 mm	ks	14,000	15,000
676	K	OST99_VR_R 14	O_6a - 2.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 1700 mm	ks	13,000	14,000
677	K	OST99_VR_R 15	O_7a - 2.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	6,000	7,000
678	K	OST99_VR_R 16	O_7b - 2.NP_ D+M plastové okno 2200/750 mm	ks	11,000	není v PD
680	K	OST99_VR_R 18	O_10b a - 2.NP_ D+M AL okno 2200/575 950 mm	ks	1,000	1,000
691	K	OST99_VR_R 29	O_5a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	1,000	1,000
692	K	OST99_VR_R 30	O_5a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 1700 mm	ks	8,000	10,000
693	K	OST99_VR_R 31	O_6a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	1,000	1,000
694	K	OST99_VR_R 32	O_6a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 1700 mm	ks	8,000	9,000
695	K	OST99_VR_R 33	O_7a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	1,000	2,000
696	K	OST99_VR_R 34	O_7a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	1,000	1,000
697	K	OST99_VR_R 35	O_7a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	2,000	2,000
698	K	OST99_VR_R 36	O_7a - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	4,000	4,000
699	K	OST99_VR_R 37	O_7b - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/750 mm	ks	3,000	není v PD
700	K	OST99_VR_R 38	O_7b - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/750 mm	ks	3,000	není v PD
701	K	OST99_VR_R 39	O_7c - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/950 mm	ks	2,000	není v PD
702	K	OST99_VR_R 40	O_7d - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/950 mm	ks	1,000	není v PD
703	K	OST99_VR_R 41	O_7d - 3.NP_ D+M plastové okno 2200/950 mm	ks	1,000	není v PD
712	K	OST99_VR_R 50	RO_1 - 3.NP_ D+M AL okno 2200/695 mm	ks	1,000	2,000
718	K	OST99_VR_R 56	O_5a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	7,000	2,000
719	K	OST99_VR_R 57	O_5a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/4350 1700 mm	ks	2,000	10,000
720	K	OST99_VR_R 58	O_6a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	7,000	1,000
721	K	OST99_VR_R 59	O_6a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/4350 1700 mm	ks	2,000	9,000
722	K	OST99_VR_R 60	O_7a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	1,000	4,000
723	K	OST99_VR_R 61	O_7a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/4325 950 mm	ks	2,000	2,000

72 4	K	OST99_VR_R 62	O_7a - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/1325 950 mm	ks	5,000	není v PD
72 5	K	OST99_VR_R 63	O_7b - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/750 mm	ks	6,000	není v PD
72 6	K	OST99_VR_R 64	O_7d - 4.NP_ D+M plastové okno 2200/950 mm	ks	2,000	není v PD

Prosíme o revizi a případnou opravu výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že tazatel porovnává nesprávnou verzi výpisu oken. Správa verze výpisu oken byla zadavatelem poskytnuta v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. VI dne 31. 1. 2020. Zadavatel pro jistotu opětovně předkládá aktuální verzi výpisu oken v PDF.

Zadavatel uvádí, že s ohledem na provedené změny dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **10. 3. 2020** v 10:00 hod.

Přílohy:

- 1 – Upravený Výkaz výměr
- 2 – Upravená projektová dokumentace
- 3 – Kóty k členění okenní výplně

V Ústí nad Labem dne 27. 2. 2020



Ing. Leoš Nergl
kvestor