



POZNÁMKY
Anglické dvorky budou před osazením nového okna opraveny a to následně: vyčištění prostoru dvorku a jeho povrchu, oprava třítin a doplnění chybějících částí betonu, povrchu, oprava celého povrchu anglického dvorku reprofilací vodoodolnou stěnou.

Před okna bude umístěna mříž krom dvou oken v anglických dvorcích.



Correct BC, s.r.o.
Elšky Krasnohorské 1339/15
Ústí nad Labem, 400 01
tel.: +420 473 200 977
e-mail: dlouny@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail: dlouny@correct-bc.cz

Projektant dle části PD:
Robert Blanda DS.
tel.: +420 724 860 901
e-mail: blanda@correct-bc.cz

Projektant:
Robert Blanda DS.
tel.: +420 724 860 901
e-mail: blanda@correct-bc.cz

Vypracoval: Robert Blanda DS.
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

Část:

D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Název výkresu: **K2 - PŮDORYS 1.PP - nový stav**

Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pastouřova 1 400 96	Objekt: SO 01	Stupeň: DPS	Měřítko: 1:100
	Formát: 6xA4	Datum: 04/2017	Kopie/Coppy:
Číslo výkresu: D.1.1.01.110	Změna: REV 000	Archivní číslo:	